



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

# OUSADA PLUS 2200



LEIA O MANUAL  
DE INSTRUÇÕES

# Wap

FW005358  
Rev.2\_Maio/2018



## PREZADO CLIENTE WAP

Obrigado por adquirir um produto da Linha de Lavadoras WAP. Agradecemos pela escolha da WAP Ousada Plus 2200. Lembrado que é dever do consumidor ler o Manual de Instruções do produto antes da utilização.

A WAP Ousada Plus 2200 oferece a você ainda mais potência, durabilidade, design e, principalmente, a qualidade WAP. Este pacote completo de vantagens e inovações garantirá ainda mais eficiência e soluções de limpeza dignas de um produto WAP.

Certifique-se de todas as recomendações deste manual e leia todas as instruções com atenção. Assim, você garante 100% de aproveitamento de sua WAP Ousada Plus 2200 e sua total segurança. Guarde este manual para futuras consultas.

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (41) 3513-9600 ou pelos nossos canais online.

### CONECTE-SE COM A GENTE!

WAP.ind.br



WAP.ind.br/blog

/WAP



@QWAP

/BlogDaWAP



WAP

(41) 3513 9600



WAP@QWAP.ind.br



<b>Dados Técnicos .....</b>	<b>04</b>
<b>Apresentação do Produto .....</b>	<b>05</b>
<b>Segurança .....</b>	<b>06</b>
<b>Utilizando sua lavadora WAP .....</b>	<b>12</b>
<b>Desligando sua lavadora WAP .....</b>	<b>16</b>
<b>Limpeza e Conservação .....</b>	<b>16</b>
<b>Armazenamento .....</b>	<b>17</b>
<b>Soluções para possíveis problemas .....</b>	<b>17</b>
<b>Termos de garantia .....</b>	<b>19</b>
<b>Reciclagem da lavadora .....</b>	<b>21</b>
<b>Consumidor Consciente WAP .....</b>	<b>22</b>



As imagens contidas neste manual são meramente ilustrativas.



## DADOS TÉCNICOS

WAP Ousada Plus 2200		
Tensão (V~)	127	220
Potência Elétrica (W)	1500	1500
Corrente Elétrica (A)	13	7,5
Motor	Universal	Universal
Cabo Elétrico (m)	5	5
Stop Total	Sim	Sim
Classe de Proteção (0, 0I, II, III)	II	II
Pressão Máxima (PSI)	1750	1750
Vazão Máxima (L/h)	342	342
Peso Bruto / Líquido (kg)	6,5 / 4,6	6,5 / 4,6
Dimensões da embalagem (C.L.A) (cm)	31 x 26 x 39	31 x 26 x 39
Dimensões do produto (C.L.A) (cm)	26 x 26 x 65	26 x 26 x 65
Tempo recomendado* de uso (min)	30	30

\*com pequenas pausas durante o uso

A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A se reserva o direito de promover alterações a qualquer momento e sem prévio aviso, em decorrência de avanços tecnológicos e modificações de especificações técnicas e comerciais. Os valores de performance e dados técnicos indicados neste catálogo, tais como potência, tensão aplicada, etc. podem variar de acordo com os fatores de aplicação (intemperanças do ambiente, superfícies a serem trabalhadas, etc.) e acessórios utilizados. Outra situação que pode nos levar a efetuar algum tipo de alteração referente aos valores de performance, será mediante a atualização e lançamentos de novas versões de produtos da linha.

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO









1. Alça
2. Suporte para mangueira
3. Rodas
4. Pistola
5. Baioneta
6. Lança com bico regulável
7. Mangueira de 3m
8. Engate rápido
9. Saída de água
10. Botão liga/desliga



## SEGURANÇA

Alguns dos símbolos abaixo podem ser usados. Por favor, estude-os e aprenda o seu significado para a operação segura do equipamento.

SÍMBOLO	NOME	EXPLICAÇÃO
	Alerta de segurança	As instruções de segurança marcadas com este símbolo devem ser atendidas para evitar acidentes.
	Alerta	Este símbolo é usado para marcar instruções que devem ser seguidas para evitar danos ao equipamento.
	Destino final dos produtos	Este símbolo indica dicas e instruções sobre o destino final do aparelho para descarte.
	Proteção	Usar equipamentos de segurança.
	Manter transeuntes a distância	Para reduzir o risco de lesões, outras pessoas e animais devem ser mantidos a distância do local de trabalho, a menos que usem vestuário adequado.
	Risco de choque elétrico	Risco de choque elétrico.

A sua lavadora de alta pressão foi projetada de forma a garantir sua total segurança. Use corretamente a máquina seguindo sempre as instruções.

Antes da utilização	Antes de usar seu equipamento, verifique se a tensão do mesmo corresponde à tensão da rede elétrica.
	Antes de ligar seu equipamento, inspecione-o com cuidado. No caso de encontrar algum defeito, não ligar o equipamento e entrar em contato com seu distribuidor.
	Antes de operar o equipamento, encaixe todos os acessórios necessários de forma correta e depois acione o interruptor liga / desliga. O equipamento deve ser colocado em uma superfície plana e estável.

Durante a utilização	Este aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho e estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
	Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para certificar-se de que elas não estejam brincando com o equipamento.
	Nunca coloque a lavadora em funcionamento sem água. A falta de água causa danos irreversíveis à bomba de alta pressão.
	Nunca se afaste do equipamento enquanto estiver ligado.
	Nunca opere este equipamento em locais de risco de incêndio ou explosão, em poças d'água ou outros líquidos.
	O equipamento nunca deve ser utilizado debaixo d'água. Nunca exponha o equipamento a chuva ou respingos e guarde-o sempre em local seco.
	Nunca direcione o jato de alta pressão a equipamentos que contêm componentes elétricos.
	Use o equipamento somente para os propósitos descritos neste manual. É vedado o uso para outras finalidades.

Durante a utilização	Quando acionado, o gatilho apresenta uma força de retrocesso. Portanto, segure firmemente a pistola.
	Sempre use o equipamento em ambientes arejados e nunca cubra ou obstrua a entrada de ar.
	Em caso de acidente ou quebra, desligue o equipamento imediatamente.
	<b>ATENÇÃO!</b> Não use o aparelho próximo às pessoas, a menos que estejam usando vestuário protetor.
	Matenha distância do orifício de saída do jato de alta pressão para evitar acidentes.
	Não trabalhe com o equipamento deitado ou desequilibrado.
	Nunca trabalhe sem o filtro de entrada de água.
	Em função do motor utilizado neste equipamento, é possível nas primeiras horas de uso perceber um odor característico de verniz (utilizado para a isolação do mesmo) devido ao aquecimento.
Para movimentar o equipamento, use a alça. Não force o movimento quando enroscar em algum objeto.	

Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	<b>ATENÇÃO!</b> O isolamento do cabo de alimentação deve estar intacto e sem rachaduras. Caso o cabo de alimentação esteja danificado, substitua-o em um Serviço Autorizado WAP para evitar riscos.
	O sistema da tomada deve ser preparado por um electricista qualificado, em conformidade com IEC 60364-1.
	A rede elétrica usada neste equipamento deve incluir aparelho com residual de corrente que interrompe a corrente se a fuga para a terra superar 30mA por 30ms ou aparelho que interrompe o aterramento.
	Não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação ou tocando no plugue com as mãos molhadas e/ou pés descalços.



Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	Insira completamente o plugue na tomada elétrica para evitar acidentes graves.
	Nunca puxe o equipamento pelo cabo de alimentação.
	Sempre desenrole o cabo de alimentação por completo antes de utilizar o equipamento. Evite compartilhar a mesma tomada com outros eletrodomésticos com alto consumo de energia.
	Use tomada separada de outros aparelhos elétricos, evitando assim a possibilidade de fogo devido ao excesso de calor.
	Evite o desgaste do cabo de alimentação causado por calor, cantos vivos ou cortantes e superfícies ásperas. Não conserve nem danifique o cabo de alimentação.
	No caso de ser usada uma extensão, as tomadas macho e fêmea devem ser do tipo à prova d'água, mantidas secas e foras do chão.
	O uso de extensões elétricas inadequadas pode ser perigoso.
	Extensões em rolos sempre devem ser completamente esticadas para evitar seu superaquecimento.
	A extensão deve estar em conformidade com os requisitos mencionados a seguir para dimensionar a extensão de acordo com o comprimento. Para extensões de até 15m de comprimento, utilize fios de bitola 2,5mm <sup>2</sup> e, para extensões de 15 até 30m, fios de bitola 4mm <sup>2</sup> .
	Devido às condições da rede elétrica, podem ocorrer rápidas quedas de tensão ao ligar o equipamento.
	Quando o equipamento não estiver em uso, retire o cabo de alimentação da tomada para evitar acidentes.
	Não use pinos soltos, plugues ou tomadas danificadas, sob risco de choque elétrico, curto-circuito e incêndio.

Sobre a fiação elétrica, cabos e plugues	Isto pode ter efeito em outros equipamentos (EX.: lâmpada piscar). Estes eventos não devem ocorrer. Se necessário, entre em contato com a concessionária de energia elétrica local para maiores informações.
--	--

Sobre a mangueira e outros acessórios	Para assegurar a segurança do equipamento, utilize apenas peças originais do fabricante.
	Somente encaixe ou desencaixe os acessórios no equipamento quando o mesmo estiver desligado.
	Estique totalmente a mangueira para garantir que a mesma esteja desobstruída e sem dobras e para que possa operar corretamente.
	Não torça a mangueira, pois isto pode causar acidentes quando o fluxo da água for interrompido.
	Nunca puxe a mangueira com força e não a use para movimentar o equipamento, pois isto pode danificá-lo e causar vazamentos.
	<b>AVISO!</b> Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou partes importantes do aparelho estiverem danificados, por exemplo, dispositivos de segurança, mangueiras de alta pressão, pistola.
<b>AVISO!</b> A mangueira, encaixes e acoplamentos são importantes para a segurança do equipamento. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.	

Sobre o jato de alta pressão	Nunca direcione o jato de alta pressão contra o equipamento.
	Não direcione o jato de alta pressão contra tomadas e aparelhos elétricos.
	O jato de alta pressão pode ser perigoso.
	Não o direcione a pessoas, animais ou outros aparelhos elétricos.
	Nunca toque o jato de alta pressão durante a operação, pois isto pode causar acidentes.

Sobre o jato de alta pressão	<b>ATENÇÃO!</b> Não direcione o jato contra si mesmo ou aos outros, a fim de limpar roupa ou calçado.
Sobre o funcionamento dos dispositivos de segurança	<p>Sistema stop total: quando o gatilho é solto, exclusivo o sistema stop total desliga automaticamente o motor de seu produto ao mesmo tempo que o sistema by-pass alivia a pressão da bomba proporcionando maior comodidade ao operador, poupando energia elétrica, água e aumentando a vida útil da sua lavadora. Este sistema foi projetado para interrupções do serviço de até 15 minutos, para intervalos maiores desligue o produto e siga as instruções para desligar sua lavadora.</p> <p>Válvula de segurança: elimina súbitas elevações de pressões ocasionadas por algum funcionamento anormal do circuito hidráulico do equipamento. Essa válvula é, portanto, um elemento de segurança importante e o seu ajuste não deve ser alterado.</p>
Sobre reparo, limpeza e manutenção	<p>Os trabalhos de reparo e manutenção devem ser realizados apenas na rede de Serviços Autorizados WAP.</p> <p><b>AVISO!</b> Desconecte o equipamento da rede elétrica antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza e ao substituir peças.</p> <p>Nunca limpe o equipamento com álcool, solventes ou outros produtos agressivos de limpeza.</p> <p>Utilize somente um pano levemente umedecido em água e detergente neutro.</p>
Sobre clima, água e produtos químicos	<p>Esta lavadora não deve ser usada a temperaturas abaixo de 0°C.</p> <p>Use na sua lavadora de alta pressão somente água potável limpa.</p> <p>Não coloque produtos químicos na água, tais como detergentes ou removedores de manchas. Use somente água fria.</p>



**ATENÇÃO!** Este aparelho foi projetado para uso como o agente de limpeza fornecido ou recomendado pelo fabricante. A utilização de outros agentes de limpeza ou produtos químicos pode afetar adversamente a segurança do aparelho.



**ATENÇÃO!** A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais ocasionados pela utilização indevida deste equipamento.



Nunca ligue o plugue na tomada antes de montar o equipamento e prepare-o para o funcionamento, seguindo as instruções a seguir.



## UTILIZANDO SUA LAVADORA WAP

1

Retire o equipamento e todos os componentes e acessórios de dentro da embalagem.

2

Pegue o conjunto (espigão 1 e engate rápido 2), no pacote plástico da caixa.



3

Destrave o espigão do engate rápido, pressionando a parte móvel no sentido da seta existente no mesmo e retire o espigão do engate rápido, separando as duas peças.



4

Insira as rodas pressionando o encaixe da roda na carenagem.



5

Com o auxílio de uma chave philips, fixe a alça de transporte, parafuse os 2 parafusos conforme imagem abaixo.



6

Conecte o espigão do engate rápido (exclusivo para o equipamento WAP), na entrada de água do equipamento.




Antes de conectar o espigão, retire os tampões da entrada e saída de água.



7

Solte e vista a coroa do engate rápido sobre a mangueira, insira a mangueira no engate rápido e rosqueie o conjunto.




8

Conecte a mangueira de alta pressão na pistola e com o auxílio de uma chave número 17 e rosqueie até travar.



9

Conecte a mangueira de alta pressão na pistola e com o auxílio de uma chave número 17 e rosqueie até travar.



10

Conecte a mangueira de alimentação em sua rede de água. Segurando a ponta com engate rápido para cima, abra a torneira até sair água (para retirar o ar) e feche-a.




Com ar na mangueira, o equipamento não funciona.



11

Em seguida conecte o engate rápido ao espigão, sem deixar a água da mangueira retornar para evitar a entrada de ar e ligue a torneira.



12

Conecte o plugue na tomada de sua rede elétrica, de acordo com a tensão do equipamento.



Antes de conectar o plugue do equipamento na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde com o equipamento,




13

Ligue o equipamento posicionando o interruptor na posição ON.



14

Conecte a baioneta, pressione e gire meia-volta até travar.




15

Aperte o gatilho da pistola de alta pressão (sem lana), at que se forme um jato uniforme (bolhas sem ar).



16

Solte o gatilho e conecte a lana com bico regulvel na baioneta, pressione e gire at travar.



17

Girando a manopla na ponta da lana,  possvel trabalhar com jato leque ou concentrado.



18

Ao interromper o trabalho trave a pistola movendo a trava existente no gatilho.





## DESLIGANDO SUA LAVADORA WAP

1

Ao terminar o serviço de limpeza ou para interrupções prolongadas, desligue o equipamento posicionando o interruptor na posição OFF.



2

Feche a torneira da água de alimentação e aperte o gatilho por 2 a 4 segundos para despressurizar o sistema.



É importante realizar a despressurização do sistema a fim de evitar danos ao equipamento.



## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1

Limpe o filtro de água, retirando o espigão de entrada de água.



2

Caso não saia água do bico ou o jato não esteja uniforme, limpe o bico com a agulha que acompanha o equipamento.





## ARMAZENAMENTO



Manter o aparelho em local seco, fresco, ventilado e longe de produtos inflamáveis e explosivos.



Antes de iniciar a limpeza, retire o cabo elétrico da tomada para evitar possíveis choques.

## SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS PROBLEMAS



SINTOMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O produto não funciona ou o motor para repentinamente	Verifique a tensão da rede elétrica	Conectar o produto em uma rede adequada.
	Tomadas com problemas	Verificar se a tomada está operando normalmente.
	Plugue está fora da tomada ou incorretamente inserido	Coloque o plugue na tomada e certifique-se que está totalmente inserido.
	Fusíveis da rede com defeito	Verifique os fusíveis da sua rede e acione o interruptor novamente.
	Ar na mangueira	Repita a instrução 8 indicada na página 14.

A bomba apresenta vazamento de água e / ou óleo	-----	Encaminhe seu produto a um Serviço Autorizado WAP.
---	-------	--

A bomba (produto) apresenta forte vibração	Ar no sistema do produto	Verifique a ocorrência de entrada falsa de ar no sistema de alimentação (sucção), retire a mangueira do espigão da entrada de água e repita as instruções 8 e 9.
	Alimentação de água insuficiente	Verifique a vazão de alimentação mínima recomendada.

O produto não atinge pressão de trabalho, seu funcionamento está irregular ou não sai água	Bico obstruído	Desobstrua o bico.
	Filtro de água sujo	Procure um Serviço Autorizado WAP para efetuar a limpeza do filtro de entrada de água.
	Rede hidráulica não corresponde	Verifique se sua rede hidráulica corresponde aos dados mínimos indicados.
	Vazamentos ou entupimentos de mangueiras ou conexões	Verifique se as mangueiras não estão entupidas ou com algum vazamento e se as conexões estão corretamente apertadas.

Se estas opções não resolverem os problemas acima descritos, entre em contato com um Serviço Autorizado WAP. Para demais esclarecimentos, conecte-se conosco em nossas redes sociais.

A WAP tem mais de 700 Serviços Autorizados em todo o Brasil. Se você mora em uma cidade que não tem Serviço Autorizado WAP, basta entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e solicitar um código de postagem para enviar o equipamento para o Serviço Autorizado mais próximo pelo correio. O código de postagem pode ser utilizado nos casos em que a residência do consumidor fica acima de 40 quilômetros de distância do Serviço Autorizado e quando o produto está no período da garantia.



### A) Os prazos de garantia

O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe de:

Garantia legal: 3 meses

Garantia contratual: 9 meses

Garantia total: 12 meses

#### 1.1. Garantia legal

Os componentes: acessórios, mangueira de alta pressão, lanças e bicos de alta pressão, bicos injetores, mangueiras de sucção e aspiração, gatilhos, recipientes, capôs, tubos, extensões, anéis, vedações, anéis o-rings, gaxetas, partes e peças plásticas externas são garantidos contra defeitos e insuficiências do equipamento que comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

#### 1.2. Garantia contratual

O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta) dias, prazo que será contado a partir do término da garantia legal, devidamente comprovados, tendo como base a data de venda constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

### B) Condições gerais da garantia

1. A garantia abrange a remoção de todos os defeitos ou insuficiências que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que todo e qualquer defeito deverá ser comunicado imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados WAP.

2. As garantias serão prestadas sem qualquer ônus para o consumidor e não causam uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A.

3. O local da prestação do serviço gra-

tuito de garantia é qualquer um de nossos Serviços Autorizados WAP. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviços Autorizados, os defeitos deverão ser comunicados imediatamente ao revendedor do produto, sendo que nesses casos, as despesas recorrentes de transporte de aparelho, bem como viagem e estadia de um técnico (quando for o caso), correrão por conta e custo do consumidor final seja qual for a época ou natureza do serviço.

4. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal de Venda e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados. Ao remeter o equipamento para Serviço Autorizado WAP, deve-se observar que o equipamento esteja bem empacotado e na embalagem original, com indicação completa do remetente, e se possível acompanhada de um breve descrição do defeito. Pedimos a gentileza de verificar o endereço do Serviço Autorizado WAP mais próximo.

5. A Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamen-

to. Não nos responsabilizamos por danos causados a pisos, superfícies e outros objetos que tenham sido tratados de forma diferente à indicada no manual de instruções. A garantia cessa também em casos de danificação do aparelho por utilização de produtos químicos não apropriados; de ligações e instalações contrárias às instruções; manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento; vazão e pressão; rompimento de lacres; trabalho do equipamento insuficientemente abastecido de água; trabalho com o equipamento sem água; ausência de aterramento na ligação elétrica; tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento; utilização de água suja ou impura; filtros de água sujos ou obstruídos, ausência dos filtros; mistura de produtos químicos (espumantes, infláveis ou agressivos à saúde e à natureza); danificação de cabos elétricos e mangueiras; utilização de extensões inadequadas do cabo elétrico; utilização de peças e componentes que não sejam recomendadas pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados); a não verificação periódica do nível do óleo, dos filtros, mangueiras e demais dutos; a não regularidade do enxágue do sistema e a exposição e es-

tocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.

6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.


7. Expirado o prazo de vigência desta

garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

**1** ANO DE  
**GARANTIA**

---

## RECICLAGEM DA LAVADORA



Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a WAP procura projetar os seus produtos e embalagens com materiais recicláveis, de fácil separação, portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separações e reciclagem de materias na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.



## CONSUMIDOR CONSCIENTE WAP

A WAP tem uma série de dicas para o consumidor consciente. Fique por dentro, seja um Consumidor Inteligente WAP.



### **ATENDIMENTO EM GARANTIA!**

Se o produto deu um problema dentro do período de garantia, você deve levá-lo a um Serviço Autorizado WAP. Caso seja comprovado defeito de fábrica - e não problemas causados pelo mau uso - você terá o componente trocado sem custo! A lista completa de serviços autorizados você encontra no site.



### **ENTRE EM CONTATO!**

A WAP tem diversos canais de comunicação para resolver seus problemas. Você pode nos contactar através de comentário no [wap.ind.br/blog](http://wap.ind.br/blog), pelo e-mail: [blogdawap@gmail.com](mailto:blogdawap@gmail.com) ou ligar diretamente para nossa equipe (41) 3513 9600.



### **PRECISA COMPRAR ALGUM ITEM? Saiba onde procurar!**

Os Serviços Autorizados WAP fornecem peças em todo Brasil. Assim, se você precisa substituir alguma peça ou acessório do seu produto, entre em contato com eles, mesmo que não seja na cidade.



### **PARA CADA ITEM, UMA GARANTIA!**

Fique ligado, os acessórios e peças plásticas externas da máquina têm garantia de 3 meses, enquanto o motor possui garantia de 1 ano.



Você conhece a linha  
de produtos da **Wap** ?

Acesse o Blog da WAP, sua opinião é muito importante para nós. Use este espaço para nos enviar sugestões, comentários, críticas e dúvidas relacionadas ao blog.

Entre em contato conosco pelo: [blogdawap@gmail.com](mailto:blogdawap@gmail.com)



CATEGORIA

Lavadora de Alta Pressão  
Estado de São Paulo

The logo for Wap, featuring the word "Wap" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are black and have a slight shadow effect, giving them a three-dimensional appearance. The 'W' is the largest and most prominent, followed by the 'a' and 'p'.

Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A  
FONE: (41) 3513 9600 | FAX: (41) 3513 9630  
Rua Antônio Singer, 200 - Galpão 01 – São Marcos  
São José dos Pinhais – PR – CEP: 83.090-362